



ARMADA DE REPUBLICA DOMINICANA
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

11 de mayo de 2022

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1 de 1

No. Solicitud: **(ARD-DAF-CM-2022-0068)**Objeto de la compra: **(SERVICIO DE REPARACIÓN DE UNIDADES NAVALES (A TODO COSTO))**Rubro: **(REPARACIÓN)**

Planificada: No

Detalle

Ref.	Código	Cuenta	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	total
1	78180102	2.2.7.2.06	CONFECCION DE TUBERIA CON SUS DOS NIPLES SEGÚN MUESTRA, REPARACION DE BASES A TRES NIPLES Y SACAR TUBERIA A BASES	1	UD	84,600.00	84,600.00
2	78180102	2.2.7.2.06	SERVICIO DE REPARACION DE LOS TUBOS, NIPLES Y TAPAS DE LOS SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO DE LA MAQUINAS DE PROPULSION DE ESTRIBOR DEL GUARDACOSTA PROCIÓN, GC-1033, ARD.	1	UD	81,500.00	81,500.00
3	78180102	2.2.7.2.06	REPARACION DE MOTOR VOLVO D12D-E MH	1	UD	81,500.00	81,500.00
4	78180102	2.2.7.2.06	CONFECCION DE MANGUERA 21747X2.3	1	UD	7,600.00	7,600.00
5	78180102	2.2.7.2.06	CONSTRUCCION DE ALTERNADOR BOBINA, MASA, CONTROL	1	UD	13,100.00	13,100.00
6	78180102	2.2.7.2.06	REPARACION Y MECANIZACION DE CILINDORS DE ARRANQUE NEUMATICO	2	UD	29,500.00	59,000.00
7	78180102	2.2.7.2.06	REPARACION DE BOMBA	1	UD	47,000.00	47,000.00
8	78180102	2.2.7.2.06	REPARACION DE CULATA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS CATERPILAR 3408: PROBAR Y REEMPLAZAR CULATA RECTIFICAR VALVULA RECTIFICAR ASIENTOS INSTALAR GUIA PREPARAR ROSCAS DE CHAMBER ESMERILAR Y ARMAR CULATA SUPLIR GUIA DE VALVULA SUPLIR SILLA DE GUIA SUPLIR RINER DE CHAMBER SUPLIR ARANDELAS DE CHAMBER	1	UD	180,400.00	180,400.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino

			SUPLIR CHAMBER					
9	78180102	2.2.7.2.06	REPARACION DE UN MOTOR DE ARRANQUE DE 24 VOLTIOS A 28 MT, CONFECCION DE UNA TUBERIA PARA EL INTERCAMBIO DE CALOR DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y CONFECCION DE UNA MANGUERA DEL SISTEMA DE ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE, PARA LA REPARACION DE GUARDACOSTA "CANOPUS" GC-107, ARD.	1	UD	35,000.00	35,000.00	
10	78180102	2.2.7.2.06	RELLENAR Y MECANIZAR MASA DE MOTOR DE ARRANQUE DE AIRE DE VACIO Y RELLENAR Y MECANIZAR TAPA PARA EL MISMO.	1	UD	43,000.00	43,000.00	
11	78180102	2.2.7.2.06	REPARACION DEL GUARDACOSTA GC-104	1	UD	64,500.00	64,500.00	
12	78180102	2.2.7.2.06	REBOBINADO DE MOTOR DEL TIMON 301 QUE CONLLEVA: REBOBINADO DE CAMPO BARNIZADO HORNEADO, CAMBIO DE RODAMIENTO Y REMOVIMIENTO DEL MISMO.	1	UD	128,000.00	128,000.00	
							825,200.00	

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTACIÓN, ARD.	A REQUERIMIENTO DE LA INSTITUCION	20/05/2022


HERIBERTO ESTEBAN BELLO
 Capitán de Fragata, ARD.

Responsable de la unidad Operativa de Compras y Contrataciones

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 – Expediente de Compras
 Copia1 – Agregar Destino