



No. EXPEDIENTE
ARD-DAF-CM-2021-0120

Fecha de emisión: 12/11/2021

Armada de República Dominicana
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ARD-2021-00479**

Descripción: **SERVICIO DE REPARACIÓN A TODO COSTO DE UNIDADES NAVALES**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Comercial Coalca, SRL**

RNC: **130922993**

Nombre comercial: **Comercial Coalca, SRL**

Domicilio comercial: **Vereda, Autopista de San Isidro, 11508 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-740-2215**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **497,783.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	7611180 1	REPARACION A/C TIPO CHILLER AGUA HELADA DEL BUQUE ESCUELA BUQUE ESCUELA "ALM. JUAN B. CAMBIASO" BE-01.	1.00	UD	122,750.00	122,750.00		22,095.00	0.00	144,845.00
2	7611180 1	REVESTIMIENTO Y REMACHO DEL SISTEMA DE FRENO DEL ANCLA CON MATERIAL TEJIDO 4X2-1 FRASLE DEL PATRULLERO DE ALTURA "ALMIRANTE DIDIEZ BURGOS" PA-301.	1.00	UD	114,600.00	114,600.00		20,628.00	0.00	135,228.00
3	7611180 1	REPARACION DE DOS MOLINETES DEL SISTEMA OPERATIVO DE LA COMPUERTA DE POPA GUARDACOSTA "ALTAIR" GC-112.	1.00	UD	184,500.00	184,500.00		33,210.00	0.00	217,710.00

Subtotal RDS	421,850.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	75,933.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	497,783.00

Observaciones: SERVICIO DE REPARACIÓN A TODO COSTO, DEL BUQUE ESCUELA “ ALM. JUAN B. CAMBIASO” BE-01, DEL PATRULLERO DE ALTURAS ALM., DIDIEZ BURGOS PA-301, Y DEL GUARDACOSTA “ALTAIR” GC-112, DE LA ARD.

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	REPARACION DE DOS MOLINETES DEL SISTEMA OPERATIVO DE LA COMPUERTA DE POPA GUARDACOSTA “ALTAIR” GC-112.	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	15/11/2021 5:00:00 p.m.
2	REVESTIMIENTO Y REMACHO DEL SISTEMA DE FRENO DEL ANCLA CON MATERIAL TEJIDO 4X2-1 FRASLE DEL PATRULLERO DE ALTURA “ALMIRANTE DIDIEZ BURGOS “PA-301.	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	15/11/2021 5:00:00 p.m.
1	REPARACION A/C TIPO CHILLER AGUA HELADA DEL BUQUE ESCUELA BUQUE ESCUELA “ALM. JUAN B. CAMBIASO” BE-01.	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	15/11/2021 5:00:00 p.m.




HERIBERTO ESTEBAN BELLO, D.

Firma

Capitán de Fragata, ARD.

Subdirector de Compras, ARD.

Nombre y Apellido

DAMIÁN HILARIO REYES DURÁN

Firma

Capitán de Navío, ARD., (DEMN)

Intendente General ARD.

Nombre y Apellido